

附件 2

石林县春源砂场那克资祖石英砂矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案 专家组评审意见

生产（建设）项目名称	石林县春源砂场那克资祖石英砂矿	
生产（建设）单位名称	石林县春源砂场	
方案编制单位名称	西南能矿建设工程有限公司 昆明腾泓科技咨询有限公司	
项目用地面积（公顷）	永久性建设用地	0 公顷
	损毁土地面积	5.5082 公顷
生产规模（或投资规模）	11.24 万吨/年	
服务年限（或建设期限）	21.5 年（2003 年 5 月-2024 年 11 月）	
专家 评 审 结 论	<p>2018 年 5 月 14 日，受石林县春源砂场委托，省内有关专家在昆明组织专家对西南能矿建设工程有限公司、昆明腾泓科技咨询有限公司编制的“石林县春源砂场那克资祖石英砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见：</p> <p>一、项目基本情况</p> <p>石林县春源砂场那克资祖石英砂矿位于石林县城 122° 方向，直线距离约 25Km；行政区划属石林县长湖镇宜政村村委会管辖，项目属生产项目，采矿方式为露天开采。地理坐标东经 103° 27' 51" ~103° 27' 59" ，北纬 24° 39' 03" ~24° 39' 11" ，矿区面积 0.0273 平方公里，开采深度由 2125 米~2062 米，生产规模为 11.24 万立方米/年。</p> <p>二、矿山地质环境保护与恢复治理部分</p> <p>（一）该矿山为延续生产矿山，属小型矿山，评估区地质环境条件复杂程度为复杂；矿山地环境影响程度为严重；按一级开展“矿山地质环境保护与治理恢复方案编制符合现行规定。</p> <p>（二）本方案确定评估范围面积 52.9329 公顷，完成 1:2000 环境工程地质调查面积面积 52.9329 公顷，野外地质调查工作较用详实，能基本满足方案编制工</p>	

作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。

(三) 本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。

(四) 现状评估指出，评估区现状地质灾害较发育，危险性中等，危害性中等；采矿活动对土地资源影响或危害较严重、对景观资源的影响或危害严重，对地下水资源影响或破坏较轻，矿山生产建设和生产过程应引起高度重视，现状评估较客观，反映了现状特征。

(五) 预测评估认为，本矿山采矿活动诱发、遭受滑坡等地质灾害的可能性小，危险性小，对土地资源影响或危害较严重、景观资源的影响或危害严重，对地下水资源影响或破坏较轻；矿山建设适宜性总体为基本适宜，预测评估可信。

(六) 本方案将评估区划分为矿山地质环境影响严重、较严重、较轻区三级三区，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区、次重点防治区及一般防治区三级三区，分级分区基本合理。

(七) 本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、植物措施、监测预警措施、措施设计有一定针对性和可实施性。

(八) 矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，适用年内该矿山地质环境保护与恢复治理方案总投资为 56.22 万元，估算较合理。

三、土地复垦部分

(一) 本土地复垦方案报告编制格式符合更求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程和生物措施基本可行；复垦费用估(概)算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。

(二) 原则同意报告中关于石林县春源砂场石林县春源砂场那克资祖石英砂矿项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有压占，复垦区范围内损毁土地总面积 5.5082 公顷，其中已损毁土地面积 4.4521 公顷，拟毁

土地面积 1.0561 公顷；复垦责任范围面积 5.5082 公顷，为压占与挖损损毁类型，地类为：旱地面积 0.0934 公顷，有林地面积 2.1556 公顷，灌木林地面积 0.2873 公顷，其他林地面积 0.9160 公顷，农村道路 0.1968 公顷，裸地 1.8591 公顷。

（三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信，矿山土地复垦服务年限为 9.5 年（2018 年 06 月~2027 年 12 月）。规划复垦土地 5.2942 公顷，其中，拟复垦旱地 3.4549 公顷、有林地 1.1131 公顷、灌木林地 0.7262 公顷，占用土地 0.2140 公顷，复垦率为 96.11%。

（四）原则同意本报告提出的预防控制措施和复垦措施，

预防控制措施：(1)各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的废水要及时处理。(2)合理地布置开采工艺，最大程度降低因开采造成对地表土地的损毁。(3)对采区损毁土地进行监控，监控点布设基本合理，方法得当。

工程技术措施：(1)项目建设区等砌体拆除、废渣清运、场地平整、穴状整地、覆土工程、植被(有林地)恢复工程；(2)露天采场区：废渣清运、场地平整、穴状整地、覆土工程、植被(有林地)恢复工程及耕地配套工程。

生物化学措施:(1)植被恢复工程：工程技术措施完成后，选择当地生长迅速，抗风性强、耐性强的乡土树种，栽植树苗，带播草籽，进行植被恢复(2)土壤配肥:对区域表土撒播草籽进行植草绿化，来固定矿区土壤，控制风和水蚀，并采取施用复合肥的方式进行土壤改良，改善土壤物理、化学和生物性质，保持并增加土壤肥力。

（五）原则同意报告提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算，在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。

（六）原则同意土地复垦投资估(概)算测算结果。确定本方案涉及石林县复垦土地静态总投资为 60.94 万元，动态总投资 79.04 万元，首期预存资金 12.19 万元；业主单位进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺

利进行。

四、专家组强调事项

(一) 需强调的特别突出的地质灾害隐患或地质环境问题。

(二) 请项目业主单位抓紧与项目所在地国土资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级国土资源管理部门报告土地复垦最资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级国土资源管理部门的监督和检查。

(三) 如项目性质、生产规模、地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。

综上所述，该方案报告的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。

石林县春源砂场那克资祖石英砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

序号	姓名	工作单位	职称
1	章正军	云南省国土资源厅国土规划整理中心	正高级工程师
2	戴光旭	云南省地灾研究会	高级工程师
3	王明珠	云南省国土建设工程总公司	正高级工程师
4	杨家伟	云南省林业调查规划院	正高级工程师
5	蔡芝仙	云南省第二地质工程勘察院	高级工程师